


# TSB-100 Formadora de Tray

---

- ◆ Sencillez de Completamente Mecanizado
- ◆ Hasta 3300 Trays por Hora
- ◆ No Se Exige Aire
- ◆ Tamaño Compacto
- ◆ Portátil



*W.E. Plemons*  
MACHINERY SERVICES, INC.

P.O. Box 99


2398 Golden State

Fowler, CA 93625  
[www.weplemons.com](http://www.weplemons.com)


559-834-1744

Fax 559-834-1266


# Estilos de Tray




#1 Tray con Tapas Superiores




#2 Tray con Tapa Superior Única




#3 Tray con Tapas Menores Partidas





#4 Una Parte de Telescopio Completo




#5 Tray Impermeable





#6 Dos Partes de Telescopio Completo



#7 Tray de Esquina Diagonal




#8 Tray de Esquina Diagonal con Tapas Superiores de Fijación




#9 Tray Laminado


# Estilos de Tray




#10 Tray Plegadizo




#11 Tray de Sello con Reborde de Esquina




#12 Esquina Diagonal Tray de Sello con Reborde de Esquina




#13 Tray de Ahusado




#14 Tray Mini de Sello con Reborde de Esquina




#15 Tray con Cerradura Redoblada



#16 Tray con Lados Redondos



#17 Tray con Tapa de HSC



#18 Tray con Tapa Superior de Cerradura

## Características Estándares de PMS

- ◆ Accesorio de alimentación al vacío  
Motor de 1 HP (1/3 mas vacío).
- ◆ Esqueleto Revestido de Polvo
- ◆ Transmisión Tiempo Retrasado
- ◆ Control del Tendido Eléctrico en Baja Corriente.
- ◆ Parada de Abajo del Cambio Rápido
- ◆ Esqueleto de una Parte (sin empalmes)
- ◆ Derivación de una Parte (sin empalmes)
- ◆ Rodamientos en el Esqueleto inferior tienen sellos para lavar.
- ◆ Rodamientos lineares "Sin lubricación" sobre el Bloque Alimentador de Vacío.
- ◆ Protector (LEXAN) en la parte trasera de la máquina
- ◆ Rodillos en la Máquina por Resorte de compresión
- ◆ Tanques de gran capacidad para la Goma  
(Derretir completamente - 30 minutos)
- ◆ Entrelazado de seguridad en todas las rotecciones y los Tableros laterales en el esqueleto inferior.
- ◆ Nema 4x Cobertura Eléctrica

## Equipo Adicional

- ◆ Ruedecillas Grandes (Incluye Plataformas de Montaje)
- ◆ TOLVA Extendida (8" más larga)
- ◆ Detectores de Tableros que Falta
- ◆ Parada de Abajo de Kwik Change con "Ajuste de Mano"
- ◆ Compresión Superior de Kwik Change
- ◆ Ojo Fotoeléctrico con 20 pies de Cable S.O.
- ◆ Contador de Cajas
- ◆ Sistema de Goma Nordson ProBlue
- ◆ Accesorio para Sello del Reborde de Esquina
- ◆ Accesorio para Cerradura Redoblada
- ◆ Accesorio para Tapadera Automática

## Especificaciones de Máquina

ARTICULO	BASE ESTÁNDAR	BASE ANCHA
ANCHO	63 1/2"	75 1/2 "
LARGO	50"	50"
ALTURA	78 - 92"	78 - 92"
PESO	2100 libras	2400 libras
APROX. ÁMBITO DE VELOCIDAD	0 - 60 por minuto	0 - 60 por minuto
ESTÁNDAR ELÉCTRICO	240V 3 fase - 60HZ	
OPCIONES ELÉCTRICAS	208, 480 Y 600 VOLTAJE 3 FASE 60 Hz Disponibile Fase Singular	




FIGURA 1-1: BASE ESTANDAR




FIGURA 1-2: BASE ANCHA




FIGURA 1-3: CAMBIO RAPIDO O KWIK



W.E. **Plemons**  
MACHINERY SERVICES, INC.